

*Ошибка при установке верхних укороченных рычагов STS на Арктик Кэт*



*Это пример неправильной установки верхних рычагов. Их перепутали местами. Шаровые смотрят вниз, а не вверх, поэтому их будет заламывать. Чтобы это исправить, нужно поменять рычаги местами.*